

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JACINTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA AGUA ZARCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA, SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-1522-45	FECHA:	1/04/2024



Foto 1: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 3: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 4: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Larraza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

