

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas Ismael Cerna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-21 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0427-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1. Muros exteriores previos al remozamiento de pintura de muros exteriores.



Foto 2. Concreto de patio escolar previo a remozamiento



Foto 3. Situación de previo a sustitución de Inodoros, piso y cerámico.



Foto 4. Puertas de sanitarios previo a sustitución




Foto 5. Lámparas LED previo a sustitución.



Foto 6. Situación de grifo previo a sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Niñas Ismael Cerna	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 3-21 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0427-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 7. Situación de cisterna previo a nueva instalación



Foto 8. Situación de ventanal previo a sustitución de vidrios y balcón



Foto 9. Situación de puerta previ a sustitución.



Foto 10. Situación de sanitarios previo a sustitución de piso, asulejo e inodoro



Foto 11. Situación de terraza previo a la aplicación de impermeabilizante.



Foto 12. Situación de portón previo a mantenimiento de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

