

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0431-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/04/2024



Foto 1: Evaluadora de campo en las instalaciones del centro educativo



Foto 2: Evaluadora de campo en las instalaciones del centro educativo previo a revisar avances de trabajos de remozamiento



Foto 3: Continuación de muro de cocina



Foto 4: Continuación con block, de muro de cocina



Foto 5: Inicio de actividades de remozamiento, empezando con la continuación de muro de la cocina. Preparación de base para el muro.



Foto 6: Estructura portante para continuación de techo

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0431-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/04/2024



Foto 7: Inicio de actividades de remozamiento, empezando con la continuación de muro de la cocina. Preparación de área para continuación de muro.



Foto 8: Continuación de muro perimetral para su cerramiento



Foto 9: Suministro de pila y material de trabajo



Foto 10: Instalación de tubo para bajada de agua de canal



Foto 11: Aplicación de primera mano de pintura anticorrosiva a puerta de metal



Foto 12: Remozamiento en muros de cocina




Firma y sello del Presidente de la OPF



Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa