

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                             |                                |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                  | MUNICIPIO:                     | Ipala           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Jocote | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Jocote |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-11-0440-43                               | FECHA:                         | 2/12/2024       |



Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Puertas de Metal



Foto 3: Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 4: Muros Perimetrales



Foto 5: Losa de Patio



Foto 6: Muros Perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

