

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                   | MUNICIPIO:                     | Ipala            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural mixta aldea Las Cruces | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Cruces |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-11-0452-43                                | FECHA:                         | 22/11/2024       |



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Lámina de cocina



Foto 3: muro perimetral



Foto 4: Pintura de puertas




Foto 5: Sustitución de sanitarios



Foto 6: Mantenimiento de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPA | <br>Firma y sello del Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|