

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural mixta aldea Las Cruces	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0452-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: sustitución y mantenimiento de muro perimetral



Foto 2: Lámina de cocina



Foto 3: sustitución y mantenimiento de muro perimetral




Foto 4: Pintura de puertas



Foto 5: Sustitución de sanitarios



Foto 6: Mantenimiento de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

