

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Dayais Espino
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	23 DE ABRIL DE 2024




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la JUE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--