

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 x <u>Dayris Espino</u> Firma y sello del Presidente de la Junta	 <u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORONADA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0457-43	FECHA:	5 DE JULIO DE 2024




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Dayris Espino
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

