

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lima Aldea Cacahuatepeque, Ipala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-1093-43	FECHA:	22/11/2024



Puerta de acceso al aula #1



Colocación de chapa Yale y pintura a 7 puertas




Pintura de muros exteriores e interiores



Pintura de muro y tapial




Portón de entrada a la escuela




Colocación de piso de granito a 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

