

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUBINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0006-43	FECHA:	28 NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PILAS



Foto 2: COLOCACIÓN DE AZULEJO AREA DE COCINA



Foto 3: PINTURA DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 5: INSTALCIÓN DE REJA




Foto 6: INTALACIÓN DE BALCONES EN VENTANAS DE LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

