

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palo Amontonado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0007-43	FECHA:	3/06/2024



Foto1: Retiro de la lamina de zinc de aulas y cocina.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte



Foto 3: Fijación de material de soporte.



Foto 4: Sustitución de los capotes de lamina.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 6: Ssutitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palo Amontonado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0007-43	FECHA:	27/06/2024



Foto1: Reparación de estufa rural con sus accesorios



Foto 2: Reparación de estufa rural con sus accesorios




Foto 3: Reparación de estufa rural con sus accesorios



Foto 4: Sustitución de chimenea de metal




Foto 5: Reparación de estufa rural con sus accesorios



Foto 6: Reparación de mesones con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palo Amontonado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0007-43	FECHA:	27/06/2024



Foto1: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.



Foto 2: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.



Foto 3: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.



Foto 4: Pintura de aulas, cocina y sanitarios en interiores y exteriores



Foto 5: Pintura de aulas, cocina y sanitarios en interiores y exteriores



Foto 6: Pintura de balcones de aulas y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palo Amontonado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0007-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.



Foto 2: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.



Foto 3: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.



Foto 4: Reparación del ducto eléctrico más accesorios.




Foto 5: Reparación de mesones con azulejo



Foto 6: Reparación de mesones con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

