

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANSHAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0008-43	FECHA:	15/11/2024



PROCESO DE INSTALACION DE CIELO FALSO EN AULA 1 Y 2



DESISTALACIÓN DE MALLA DEL MURO PERIMETRAL



PROCESO DE AMPLIACIÓN DE BANQUETA PARA ECENARIO



PROCESO DE INSTACIÓN DE PISO CERAMICO Y AZULEJO EN EL AREA DE LOS SANITARIOS



ELABORACIÓN DEL LOGO DEL ESTABLECIMIENTO



INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN EL AREA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANSHAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0008-43	FECHA:	15/11/2024



INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN EL AREA DEL ECENEARIO



INSTALACIÓN DE TECHO EN AREA DEL PATIO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
CONSEJO EDUCATIVO
 Firma y sello del Presidente de la OEF
 GUASTATOYA

[Firma]
DIRECCION
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ALDEA ANSHAGUA
 GUASTATOYA, EL PROGRESO