

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANSHAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0008-43	FECHA:	29/11/2024



INSTALACIÓN DE CIELO FALSO



REPARACION DE ESCENARIO



INSTALACIÓN DE ASULEJO EN GABINETES Y CERAMICO EN EL PISO DEL AREA DE LA COCINA



INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO Y ASULEJO EN EL AREA DE LOS SANITARIOS



REPARACIÓN DE PINTURA Y LOGO DEL ESTABLECIMIENTO



REPARACION DE PISO CONCRETO E INSTACION DE LA PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANSHAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0008-43	FECHA:	29/11/2024



REPARACION DE MALLA EN EL MURO PERIMETRAL



INSTALACION DE ASULEJO EN LA PILA DEL AREA DE A COCINA E INSTACION DE VENTANA DE PVC



INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN EL AREA DEL CORREDOR

Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público