

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASAS VIEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0015-43	FECHA:	25/09/2024




Foto 1: lamina en mal estado, presenta fugas de agua y el deterioro del tiempo le efecto



Foto 2: pintura en mal estado, en costaneras presenta humedad



Foto 3: pintura en la puerta presenta deterioro y oxido



Foto 4: como se puede observar no cuenta con ventanas




Foto 5: sistema electrico en aula se encuentra en mal estado



Foto 6: como se puede observar se necesita canal con bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

