

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

x


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Paz.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patache, Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0033-43	FECHA:	26 de noviembre de 2024



La fotografía presenta el inicio de la ejecución del remozamiento en el establecimiento.



En la fotografía se aprecia la sustitución de ventanas de maderas por ventanas de PVC y colocación de balcones.



Sustitución de malla perimetral deteriorada e instalación de tubos de 1 1/4 con planas de 3/4.



Aplicación de cernido en las paredes del inmueble para prevenir la propagación del hongo por humedad.



Sustitución de vigas de maderas por costareas de metal. Remplazo de lámina y colocación de piso cerámico en el interior del establecimiento.



Instalación de tubos galvanizados para que den firmeza al inicio y al final la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Olga Esperanza Álvarez Carrera
 Firma y sello del Presidente de la ORE GUASTATOYA


 Carlos Gabriel Saavedra Arriaza
 Firma y Sello Director Centro Educativo Patache, Aldea Patache, El Progreso