

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio La Paz.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patache, Guastatoya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0033-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



La fotografía presenta el estado actual del centro educativo, evidenciando la ejecución del remozamiento.



Se sustituyeron las ventanas de madera por ventanas de PVC. También, se colocaron balcones metálico que brindan protección al inmueble.



Malla perimetral sustituida. Además, ahora cuenta con tubos transversales que dan soporte y rigidez a toda la estructura.



Cernido aplicado a las paredes exteriores del inmueble. Se eliminó el hongo producido por humedad.



Las vigas de madera fueron sustituidas por costaneras de metal y la lámina fue reemplazada por una de mejor calidad. Además, se colocó piso cerámico en el interior del módulo.



Estructura metálica instalada al inicio y final de la malla perimetral, lo que permitió darle soporte y rigidez.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Olga Esperanza Álvarez Carrera

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Carlos Gabriel Saavedra Arriaza

Firma y Sello Director Centro Educativo

