

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0412-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Muro de block con repello, cernido y pintura



Foto 2: Instalación de ventana Pvc y vidrios de 1.80 metros x 1.50 metros.



Foto 3: Mantenimiento a estructuras de puertas sustitución de visagras.



Foto 4: Mantenimiento de puertas sustitución de pasadores y pintura de interior y exterior de las puertas.



Foto 5: Sustitución de galera provisional de nylon, por galera de estructura metálica de 2.80 metros de alto, lamina troquelada calibre 26.



Foto 6: Sustitución de cancel de madera, por división de madera movil de 2.80 metros X 2.35 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0009-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Lavamanos sustitución de tubería y de 8 chorros.



Foto 2: Sustitución de baranda de madera por puertas de metal.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

