

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LINDA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0702-43	FECHA:	22/12/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta de metal.



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico y alumbrado en área de cancha.



Foto 3: Reparación de bordio y salida de agua en área de cancha.




Foto 4: Instalación de ventanas de PVC.



Foto 5: Instalación de puerta de metal.



Foto 6: Instalación de canal de metal.

 	 
---	--