

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM aldea El Callejón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, aldea El Callejón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0813-42	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Instalación de cielo falso



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Sustitución de piso en mal estado



Foto 4: Sustitución de piso con salitre



Foto 5: Sustitución de piso desnivelado que provoca posas de lluvia a corredores y aulas



Foto 6: Filtración de agua externa en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

