

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0007-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Reparación de 2 puertas de baños (Limpieza, Soporte y pintura)



Foto 2: Cambio de 2 baños sanitarios con sus respectivos accesorios e instalación de azulejos.



Sustitución de estufa rural, incluyendo, polleón y chimenea, sustitución de techo de madera por estructura metálica, cerramiento de alrededor de cocina a 1 metro de alto



Foto 4: Cambio de 3 lavamanos con sus respectivos accesorios, colocación de azulejos en lavamanos



Foto 5: Sustitución de pintura de baños



Foto 6: Sustitución de torta de cemento en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0007-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Sustrucción de suministro de electricidad en cocina.



Foto 8: Sustrucción de ventanas a ventanas PVC



Foto 9: Colocación de tubería para agua y drenaje para pila.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

