

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0008-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Mejorar el piso actual, instalando piso ceramico.



Foto 2: Servicios sanitarios colapsados



Foto 3: Mejorar el aspecto de la escolita a traves de aplicación de pintura



Foto 4: Sistema hidraulico colapsado.



Foto 5: Resanado de techo.



Foto 6: Resanado de ventanales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Briselda Gutierrez Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

