

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0008-42	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Mejorar el piso actual, instalando piso cerámico.



Foto 2: Restauración de servicios sanitarios.



Foto 3: Pintura en interior y exterior del centro educativo.



Foto 4: Restauración de sistema hidráulico.



Foto 5: Resanado de techo.



Foto 4: Instalación de ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Briseyda Gutierrez Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

