

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0031-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de tramos de circulación de malla con tubo y hierro de media



Foto 2: Mantenimiento de tres baños y dos lavamanos



Foto 3: Cambio de tubería del tanque a baños .



Foto 4: Mantenimiento de 8 puertas (Limpieza, pintura, chapa y pasadores)



Foto 5: Pintura del establecimiento interior y exterior.



Foto 6: Reparación de banqueta de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vibian Jacinto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0031-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Sustitución de ventanas por tipo pvc.



Foto 8: Mantenimiento de 15 balcones (Limpieza, reparación y pintura).



Foto 9: Cambio de techo y estructura metálica en pila.



Foto 10: Colocación de piso cerámico en aula.



Foto 11: Colocación de azulejo en pila existente.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vibian Jacinto López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

