

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Clemente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 02 - 0034 - 43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Cambio de piso actual por piso cerámico antideslizante.



Cambio de piso actual por piso cerámico antideslizante.



Cambio de piso actual por piso cerámico antideslizante.



Cambio de piso actual por piso cerámico antideslizante.



Cambio de piso actual por piso cerámico antideslizante.



Cambio de piso actual por piso cerámico antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---