

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Moral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0390-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Reconstrucción de Polletón de cocina, cambio de plancha y chimenea.



Foto 2: Sustitución y colocación de nueva tubería de la pila.



Foto 3: sustitución y cambio de tubería de tanque a los baños.



Foto 4: Levantamiento de 300 metros de lámina corrección de traslape e instalación nuevamente.



Foto 5: Instalación de 80 metros de lámina nueva troquelada calibre 26



Foto 6: Instalación de estructura metálica y techo de lámina troquelada calibre 26 patio del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Moral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0390-42	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Mantenimiento de 5 puertas y portón de ingreso (Limpieza, soporte y pintura)

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público