

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0404-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Mejorar base de piso actual e instalación de piso ceramico.



Foto 2: Servicios sanitarios colapsados



Foto 3: Pintura en interior y exterior del centro educativo.



Foto 4: Restauración de area de ingreso.



Foto 5: Restauracion de techo y pintura de cocina



Foto 6: Restauracion de puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Y/b Cantalejo

Firma y sello de la Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0404-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Instalación de pila de dos lavaderos



Foto 8: Instalación de ventanas PVC




Foto 9: Restauración de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfo Santa León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

