

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0404-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Mejora de base de piso actual e instalación de piso ceramico.



Foto 2: Restauracion de servicios sanitarios.



Foto 3: Pintura en interior y exterior del centro educativo.



Foto 4: Restauración de area de ingreso.



FFoto 5: Restauracion de techo y pintura de cocina



Foto 6: Restauracion de puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0404-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Instalación de pila de dos lavaderos



Foto 8: Instalacion de ventanas PVC



Foto 9: Restauración de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---