

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0017-43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: DEMOLICIÓN DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE EN MAL ESTADO Y FUNDICIÓN DE MURO CONTENCIÓN



FOTO 2: LEVANTADO DE BLOCK, INSTALACIÓN DE TUBOS Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 3: PREPARACIÓN DE BASES PARA COLUMNAS DE CONCRETO DEL PORTÓN



FOTO 4: FABRICACIÓN DE ESTUFA CON CHIMENEA



FOTO 5: INSTALACIÓN DE PORTÓN DE MALLA GALVANIZADA



FOTO 6: REPARACIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS EN SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIÓN DE PILA EN COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público