

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CULEBRA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0017-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO CICLOPEO



FOTO 2: MURO PERIMETRAL CON BASE Y DOS HILADAS DE BLOCK, REFORZADA CON TUBOS Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 3: COLUMNAS DE APOYO PARA PORTÓN



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



FOTO 5: SUMINISTRO DE PORTÓN DE MALLA GALVANIZADA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público