

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0024-45	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE LA BARANDA DE METAL CON ANTULAR, HIERRO LISO Y PLANAS




FOTO 2: INICIARON CON LA INSTALACIÓN DE LAS COLUMNAS Y VIGAS DE METAL CON COSTANERA DE METAL



FOTO 3: SE CONTINUÓ CON LA PREPARACIÓN DEL TERRENO Y LA FUNDICIÓN DEL PISO DE CONCRETO



FOTO 4: DESMONTAJE DE PUERTAS DE BAÑOS Y DE LAS AULAS PARA SER REPARADAS Y PROCEDER A LA REINSTALACIÓN. MAS LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS PUERTAS DE BAÑOS.




FOTO 5: REALIZARON EL LEVANTAMIENTO DE PAREDES DE BLOCK EN LOS SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: SE PROCEDIÓ A LA DESINSTALACIÓN DE SANITARIOS QUEBRADOS Y SE INSTALARON LOS NUEVOS, TAMBIÉN SE FUNDIÓ CON CONCRETO EL LAVAMANOS CON 5 CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público