



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedras Blancas, Aldea El Cimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0034-42	FECHA:	27/09/2024



Imagen corresponde a los cimientos e inicios del muro perimetral frontal del establecimiento.



Imagen correspondiente al cemento del muro perimetral.



Imagen corresponde al proceso y avance del muro perimetral frontal del Establecimiento.



Imagen correspondiente al estado de las lámparas que se cambiaron en el Establecimiento.



Imagen correspondiente a los cimientos del área para cocina en el establecimiento.



Imagen corresponde a los avances en la construcción del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulm Yarneli Fajardo

Firma y sello del Presidente del Comité



Mateo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

