

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedras Blancas, Aldea El Cimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0034-42	FECHA:	11/11/2024



Imagen de cocina de 3 metros cuadrados con techo de lámina troquelada con estructura metálica.



Batería de sanitario e instalación de piso cerámico. De igual forma se repararon lavamanos y el sanitario ya existente.



Cambio de lámparas por lámparas tipo led contra polvo y humedad



Muro perimetral con malla galvanizada tensada con tubo hg



Muro perimetral con malla galvanizada tensada con tubo hg



Matenimiento, pintura y colocación de Chapa a puertas principales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yameli Fajardo

Firma y sello del Presidente de CPD



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

