

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EI PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTÍN AC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0056-42	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Inicio de excavación de agujeros que sostendrán los muros de la galera.



Foto 2: Realización de cimientos de cemento y barilla para los muros que sostendrán la galera.



Foto 3: Realización de soldadura de bases que complementan la estructura de metal que se utilizará en la construcción.



Foto 4: Montaje de bases y estructura de metal que sostendrán la construcción de la galera.



Foto 5: Construcción de Yois de metal que servirán de soporte confiable para el techado de la galera.



Foto 6: Armadura de metal terminado para el techado de la galera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CDP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

