

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Pedro Molina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0062-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: COCINA: Puesta de costanera y enlaminado



Foto 2: Instalación de sistema eléctrico



Foto 3: Fabricación de meson de concreto.



Foto 4: DIRECCIÓN: Instalación del sistema eléctrico.





Foto 5: PATIO: colocación de la tubería para drenajes pluviales.



Foto 6: AULAS: Instalación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---

	
--	---