

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuchilla de Paja, Aldea El Conte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0067-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto 1: Tapial lado enfrente del centro educativo con medidas de 45 metros de largo por 3 metros de alto y 1 metro de profundidad.



Foto 2: Reparación de estufa rural con chimenea con monocapa blanco y pintado.



Foto 3: Puesta de cerámico a la pila de la cocina.



Foto 4: Entabicado lado arriba de la lamina de la cocina.




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico con puesta de 2 plafoneras, 3 tomacorrientes, 2 apagadores y una caja de Flipp-on para la cocina.




Foto 6: Reparación del sistema eléctrico para el modulo 3 del salón I con puesta de 1 plafonera, 2 tomacorrientes y 1 apagador.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

