

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ixcanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 03 - 0073 - 43	FECHA:	5 de mayo de 2024



Foto 1: inicio con reparación de cuneta de concreto



Foto 2: reparando la baranda de metal



Foto 3: espacio donde se colocará la baranda de metal



Foto 4: anclaje de costaneras de metal sobre jois



Foto 5: Instalación de energía eléctrica



Foto 6: construyendo el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público