

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M TECUN UMAN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 03 0074-43	FECHA:	25/11/2024



COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN GALERA Y CUCINA 79 METROS LINEALES



REPELLO EN AULA Y LAMINA TROQUELADA INSTALADA



INSTALACION DE PISO DE GRANITO EN CUCINA, REPELLADO TERMINADO



COLOCACION DE AZULEJO Y REPELLO EN CUCINA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público