

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0086-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Reemplazo de piso de salon y comedor



Foto 2: Mejoramientos de sanitarios con paredes de lámina troquelada y costaneras.



Foto 3: Reemplazo de techo y estructura metálica a los sanitarios.



Foto 4: Reemplazo de puertas de metal a los sanitarios.



Foto 5: Reemplazo de sanitarios



Foto 6: Reemplazo de cableado de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0086-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Reemplazo de techo de lamina de salón y comedor.



Foto 8: Reemplazo de tinaco.



Foto 9: Reconstrucción de estufa con plancha y chimenea



Foto 10 : Reemplazo de repello y cernido.

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

