

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0086-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Reemplazo de piso de salon y comedor



Foto 2: Mejoramientos de sanitarios con paredes de lámina trokelada y costaneras.



Foto 3: Reemplazo de techo y estructura metalica a los sanitarios.




Foto 4: Reemplazo de puertas de metal a los sanitarios.



Foto 5: Reemplazo de sanitarios



Foto 6: Reemplazo de cableado de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montañita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0086-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Reemplazo de techo de lamina de salón y comedor.




Foto 8: Reemplazo de tinaco.



Foto 9: Reconstrucción de estufa con plancha y chimenea



Foto 10 : Reemplazo de repello y cernido.

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A blue ink signature and a circular official stamp of the 'COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA' (Parents' Committee).

Firma y sello del Presidente de la OPF

A blue ink signature and a circular official stamp of the 'DIRECCION' (Direction) of the school.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público