

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0429-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Terminacion de muro perimetral



Foto: Terminacion de torta de cemento



Foto 3: Fundicion de gradas.




Foto 4: Ventana PVC



Foto 5: Energia Electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
---	--