



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-03-0579-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	25/06/2024

	
Foto 1: En el establecimiento Educativo	Foto 2: En el establecimiento Educativo




	
Foto 3: Instalación de tablero	Foto 4: Instalación de lámparas tipo LED

	
Foto 5: Instalación de red eléctrica	Foto 6: Instalación de interruptores


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. Colegiado de Julio Enrique Rodríguez Peña


Ingeniero Civil
Colegiado 5,694



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO


PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-03-0579-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	25/06/2024
			
Foto 7: Sustrución de estructura de soporte y cambio de lamina		Foto 8: Sustrución de estructura de soporte y cambio de lamina	
			
Foto 9: Sustrución de estructura de soporte y cambio de lamina		Foto 10: Mantenimiento de estructura de soporte y cambio de lamina	
			
Foto 11: Mantenimiento de estructura de soporte y cambio de lamina		Foto 12: Mantenimiento de estructura de soporte y cambio de lamina	


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña

Ingeniero Civil
Colegiado 5,694