


HOJA 2/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-03-0579-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/07/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Instalación de tablero de 4 polos		 Foto 4: Instalación de red electrica y lamparas LED	
 Foto 5: Instalación de interruptor simple		 Foto 6: Instalación de estructura de soporte y lamina calibre 26	

Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma, Sello y No. Colegiado del Especialista del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5084

HOJA 3/4


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-03-0579-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/07/2024

 Foto 7: Instalación de vidrios y mantenimiento de estructura de ventana	 Foto 8: Instalación de piso cerámico
 Foto 9: Cambio de lámina y pintura en muros	 Foto 10: Cambio de estructura y lamina en sanitarios
 Foto 11: Instalación de sanitarios	 Foto 12: Instalación de lavamanos

Firma y sello del Presidente de la OPE


 CONSEJO EDUCATIVO
 SAN AGUSTIN AC. EL PROGRESO

Firma y sello No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

 Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5.691


HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0579-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024

 Foto 13: Instalación de puertas en baños	 Foto 14: Reparación de piso y grada
 Foto 15: Colocación de puerta en ingreso	 Foto 16: Instalación de canal entre aulas
 Foto 17: Instalación de piso cerámico en aula pequeña	 Foto 18: pintura de aula pequeña

Andrés B. B. B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña

Ingeniero Civil
Colegiado 5,694