

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TERRAPLÉN, ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0654-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2024



FOTO 1: SE ESTÁ FUNDIENDO EL CIMIENTO CORRIDO, COLOCANDO LAS HILADAS DE BLOCK Y ESTÁN COLOCANDO LOS TUBOS PARA LA CIRCULACIÓN CON MALLA EN LA ESCUELA.



FOTO 2: SE INICIA LA FUNDICIÓN DE COLUMNAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL PORTÓN DE DOS HOJAS CON TUBO GALVANIZADO Y MALLA PARA CERCA.



FOTO 3: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO EN AULAS Y CORREDOR DE LA ESCUELA.



FOTO 4: DESMONTAJE DE PUERTAS DE SANITARIOS PARA DARLES MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PVC EN LAS AULAS.



FOTO 5: CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS DE CONCRETO FUNDIDO Y REPARACIÓN DE LAS TRES TAZAS SANITARIAS.




FOTO 6: RECONSTRUCCIÓN DE PARED, LEVANTADO DE ALTURA PARA EL CAMBIO DE PENDIENTE, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y LÁMINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--