

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TERRAPLÉN, ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0654-43	FECHA:	6 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: FINALIZACIÓN DE CIRCULACIÓN CON MALLA EN LOS DOS LADOS COLINDANTES CON LA CALLE PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES Y PERSONAS SIN ESCRÚPULOS.



FOTO 2: INSTALACIÓN DE PORTÓN DE DOS HOJAS CON TUBO GALVANIZADO Y MALLA.



FOTO 3: SE CULMINÓ LA INSTALACIÓN DEL PISO DE GRANITO EN LAS DOS AULAS Y EN EL CORREDOR.



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y COLOCACIÓN DE VENTANAS PVC EN AULAS.



FOTO 5: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y ELABORACIÓN DE LAVAMANOS PARA LOS ALUMNOS.



FOTO 6: RECONSTRUCCIÓN DE PARED, CAMBIO DE PENDIENTE Y COLOCACIÓN DE LÁMINA CON SU ESTRUCTURA DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

