



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0670-42	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Finalización de paredes y pintura.



Foto 2: Finalización instalación y reparación de baño.



Foto 3: Finalización reparación tubería de drenaje.



Foto 4: Finalización construcción de galera.



Foto 5: Finalización Construcción de baño sanitario y reparación de cocina.



Foto 6: Finalización Instalación de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

