

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                              | MUNICIPIO:                     | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO DE JESÚS      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0718-42                            | FECHA:                         | 13 DE NOVIEMBRE DE 2024   |



FOTO 1: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA.



FOTO 2: DESMONTAJE DE LÁMINA EN MAL ESTADO.




FOTO 3: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA.



FOTO 5: FABRICACIÓN DE PUERTAS EN TALLER.



FOTO 6: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA EN COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO  
EDUCATIVO

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

