



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN ESTEBAN J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0744-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: SE REALIZA EL LEVANTADO DE PAREDES EN LA COCINA Y LA AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHO



FOTO 2: FUNDICIÓN DE COLUMNAS, ARMADO Y FUNDICIÓN DE VIGAS Y FUNDICIÓN DE LOSA PARA COLOCAR EL TINACO DE 2500 LITROS



FOTO 3: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO MILL FINISH Y FABRICACIÓN DE VENTANAS DE METAL TIPO CORREDIZA.



FOTO 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS BALCONES.



FOTO 5: PREPARACIÓN Y FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL CON PLANCHAY CHIMENEA






FOTO 6: INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE DE CONCRETO EN COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Nájera J.V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

