



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SAN ESTEBAN J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ESTEBAN, ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0744-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024




FOTO 1: CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE LA COCINA REEMPLAZANDO LAS QUE PRESENTABAN FISURAS Y DESPRENDIMIENTO PROBABLEMENTE POR HUMEDAD



FOTO 2: FUNDICIÓN DE COLUMNAS, ARMADO Y FUNDICIÓN DE LOSA, INSTALACIÓN DE TINACO DE 2500 LITROS Y CONEXIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO



FOTO 3: VENTANAS INSTALADAS DE ALUMINIO MILL FINISH EN AULAS Y DE METAL CON CUERPO DE VIDRIO EN COCINA



FOTO 4: BALCONES DE METAL INSTALADOS EN LAS AULAS.




FOTO 5: INSTALACIONES ELECTRICAS EN COCINA REALIZADAS, ESTUFA RURA CON PLANCHA Y CHIMENEA INSTALADA



FOTO 6: PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS, MUEBLE FUNDIDO DE CONCRETO, ESTUFA CON PLANCHA Y CHIMENEA, VENTANAS DE METAL, TECHO, ELECTRICIDAD, PISO FUNDIDO EN COCINA. "PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Romero J.V.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

