

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0804-42	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE 2,024



Foto 1: Para la circulación con malla se zanjeo para fundir cimiento corrido, fundiendo los postes de tubo galvanizado desde el suelo para dar mayor solidez a la circulación



Foto 2: Luego de la cimentación se colocó la plantilla de una hilada de block para posteriormente colocar la solera tipo U en donde irá sujeta la malla



Foto 3: Se instalaron ventanas tipo celosía o de paleta de vidrio claro y marco de aluminio para mantener la mayor cantidad de ventilación e iluminación posible.



Foto 4: Se Cableo e instalaron lamparas y tomacorrientes desde el tablero de flipones.



Foto 5: Se trabajo en la reparación de los sanitarios existentes para dejarlos funcionando y se instaló un nuevo tinaco o tanque de almacenamiento de agua de 1,100 litros



Foto 6: Para la colocación del portón de ingreso se fundieron columnas que servirán de apoyo para soprt y funcionamiento del portón de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CONSEJO EDUCATIVO
 San Agustín Ac. El Progreso

Firma y sello del Presidente de la OPR Ac. El Progreso


DIRECCIÓN
 Escuela Oficial de Párvulos
 Aldea el Conte
 San Agustín Ac. El Progreso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público