

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0004-46	FECHA:	



Foto1: Impermeabilización de techo de Dirección..



Foto 2: Impermeabilización de techo de Dirección de INED y Dirección de EOUM General Lázaro Chacón.



Foto 3: Reparación de Techo de bodega para alimentos en mal estado.



Foto 4: Retiro y colocación de lámina.




Foto 5: Instalación de piso



Foto 6: Repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0004-46	FECHA:	



Foto 1: Fabricación de puerta



Foto 2: Instalación eléctrica en mal estado.



Foto 3: Instalación de cielo falso.



Foto 4: Puertas en mal estado.




Foto 5: Desinstalación de ventana



Foto 6: Inodoros en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---